


ELEKTRONICKÁ METEOROLOGICKÁ STANICA

C02.2761

Funkcie:

- rádiom riadený čas
- predpoveď počasia
- frekvencia príjmaného signálu 433 MHz
- 3 kanále pre bezdrôtový príjem s externým teplotným senzorom (v dodávke 1 ks)
- rozsah merateľných teplôt : * vnútorná teplota 0 - 50 °C
* vonkajšia teplota - 50 - +70 °C
* vlhkosť vzduchu 30% - 90%
- pamäť - maximálna a minimálna vnútorná a vonkajšia teplota vzduchu
- zobrazenie prílivu a odlivu,
- 12/24 hodinové zobrazenie,
- zobrazenie fáze mesiaca,
- kalendár do roku 2069,
- zobrazenie dňa v týždni.



Použitie teplotnej sondy na 1,5 m kábli

zapojte snímač do otvoru pre pripojenie,

-kovový koniec umiestnite do vonkajšieho prostredia a vnútornú jednotku nechajte vo vnútri.
Tento spôsob merania so snímačom na kábli doporučujeme používať vždy pri veľmi nízkych teplotách. Pri vonkajšej teplote nižej ako -20 °C môže dôjsť k zamrznutiu batérie vo vonkajšej jednotke !!!

Upozornenie pri prekročení nastaveného teplotného limitu.

- pridržte tl. "ALERT", na tri sekundy
- pomocou tl. "+" a "-" (B4 a B6), zvolte ,pre ktoru teplotu a kanal chcete teplotu nastaviť. Nastavene potvrďte stlačením "ALERT"
- pomocou tl. a nastavite teplotné limity.
- pomocou tl. "ALERT" sledovanie teplotnej limity spustíte, alebo vypnete.
- Ak je funkcia zapnutá na displeji svieti značka

Fáza mesiaca, príliv a odliv.

- fáza mesiaca a s tým súvisiaci príliv a odliv sa zobrazujú na displeji

H - príliv
M - stredná fáza
L - odliv

A - nov

B - rastúci mesiac

C - prvá štvrtina

D - rastúci mesiac

E - spln

F - ubúdajúci mesiac

G - posledná štvrtina


H - ubúdajúci mesiac

Svetlo

- stlačením tl. "SNOOZE" sa rozsvieti svetlo na 5 sekund.

Upozornenie

- neumiestňujte meteorologickú stanicu blízko televízora
- po vybrať batérie sa stratia všetky uložené informácie
- tlačítka nie sú funkčné pri príjmaní signálu



A1 - predpoveď počasia

A2 - barometr

A3 - ikona príjmu signálu

A4 - čas

B1 - Vol'ba režimu

B2 - Opakovane budenie

B3 - Zap. vyp. budíka

B4 - Prep. F / C

B5 - Hraničný parameter

B6 - nastav. ukazovateľa počasia
a zmena 12/24 hod. režimu
zobrazovania

A5 - fáza mesiaca

A6 - teplota


A7 - vnútorná vlhkosť vzduchu

A8 - vonkajšia teplota

B7 - Max. / Min.

B8 - Komunikačný kanal
s ext. teplotou

B9 - Tlačítko reset



A9 - ikona vybitá batéria

A10 - vybraný komunikačný kanál


C1 - otvor pre zavesenie

C2 - priestor pre batérie

C3 - stojanček

Jednotka teplotného senzoru

- D1 - vonkajšia teplota
- D2 - kontrolka signálu
- D3 - otvor pre zavesenie
- D4 - prepínač F / C
- D5 - zmena kanálu
- D6 - tlač. TX
- D7 - priestor pre batéria
- D8 - teplotný snímač



Rádiom riadené hodiny

- po vložení batérie začne stanica automaticky hľadať signál externého snímača na frekvencii 433 MHz.
- po zaregistrovaní všetkých senzorov a stlačení tl. "Chanel", ktorým sa skenovanie zastaví hodiny začnú skenovať signál pre DCF
- hodiny každý deň pravidelne o 3:00 hod. automaticky skontrolujú nastavenie času. Ak majú hodiny slabý signal pokus o synchronizáciu hodín sa zopakuje o 4:00, 5:00 a 6:00 hodine.
- Hľadanie signálu sa dá spustiť manuálne stlačením tl. B4 po dobu troch sekund. Ak je signál slabý resp. žiadny, vyhľadávanie sa zastaví.
- po nájdení signálu potvrdiť zastavenie hľadania tl. HOLD.

Manuálne nastavenie času

- držte tl. B1 "MODE" po dobu asi troch sekund.
- pomocou tl. +/- nastavte požadovaný čas, jednotlivé hodnoty potvrdiť stlačením tlačítka "MODE/SET".
- dni v týždni môžu byť zobrazené v 8 jazykoch.
- ak je na displeji zobrazené "DST", je na displeji nastavený úsporný režim využívajúci denné svetlo.

12/24 hodinové zobrazenie času

- pomocou tl. "12/24" nastavte 12 alebo 24 hodinové zobrazenie

Budík

- stlačte tl. "MODE" trikrát. Na displeji sa zobrazí "ALM"
- potom stlačte tl. "MODE" asi na 3 s..Pomocou tl. "-" a "+", (B4 a B6), nastavte požadovaný čas budenia.
- budenie zapnete stlačením tl. "AL.ON/OFF" . Pokiaľ bude zapnuté budenie, bude na displeji zobrazený signál alarmu.
- keď budík začne zvoniť stlačením tl. "SNOOZE" budenie vypnete a to začne znova po 5 minútach.


Predpoved' počasia

- po vložení batérie, alebo po stlačení tl. "WATHER" sa na dobu tri sekundy, sa zobrazí ikona počasia
- pomocou tl. +/- (B4 a B6) nastavte súčasné počasie

Ikony predpovedi počasia



- slnečno
- zamračené
- oblačno
- dážd'
- prietrž mračien



- atmosferický tla rastie



- atmosferický tlak sa nemení



- atmosferický tlak klesá

Zobrazenie minimálnych a maximálnych teplôt.

- ak stlačíte tl. "MAX/MIN" - objaví sa ikona "MAX" na displeji a zobrazí maximálna vonkajšia a vnútorná teplota a vlhkosť vzduchu.
- po opetovnom stlačení sa zobrazí minimálna vonkajšia a vnútorná teplota a vlhkosť vzduchu.

Meranie teploty


- pomocou tl. "C/F" nastavíte zobrazenie teploty vo Fahrenhitoch, alebo v st. Celsia.

Snímač vonkajšej teploty


- po vložení batérií začne prístroj automaticky vyhľadávať signál z vonkajších jednotiek.
- batérie vonk. jednotky sú umiestnené v zadnej časti skrinky a na ich vloženie je potrebný skrutkovač
- ak chceme používať viac ako jeden tepl. senzor, je potrebné pre každý zvoliť samostatný prenosový kábel CH1, CH2, CH3-.
- ak chcete preniesť teplotu zo senzoru do centrálnej jednotky stlačte tl. "TX". Centrálné jednotka zapípa ak signál príjme.

Zobrazenie vonkajšej teploty

- stlačenie tl. "CHANNEL" sa zobrazí teplotný kanál v nasledujúcim poradí :



- nepoužívané kanále je možné zrušiť stlačením tlačítka "CHANNEL" na dobu tri sekundy
- na LCD sa zobrazuje predokladaný vývoj budúcej teploty



- stlačením tl. D4 na teplotnom snímači sa prepne zobrazenie s F na st. C a opečne